

JUDEŢUL HUNEDOARA

Comitetul Local pentru Situații de Urgență

CERTEJU DE SUS

SE APROBĂ:

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prefect județul Hunedoara

Președinte,

Sorin - Adrian VASILESCU

PLAN DE APĂRARE

ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR, GHEȚURILOR ȘI POLUĂRILOR ACCIDENTALE

PERIOADA: 2014 - 2017

Avizat:

Grupul de suport tehnic

pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații,fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, secetă și poluări accidentale

Director SGA Hunedoara,

ing. Grigorie Burjan

Președinte CLSU

Primar CÎMPIAN PETRU ADRÎAN

Avizat:

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Iancu de Hunedoara"

Inspector Sef

[4.co]. Viorel Demean

Întocmit:

Secretar BUGI ONIDIUM



ROMANIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI CERTEJU DE SUS PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 150/2016

privind reorganizarea Comitetului comunal Certeju de Sus, pentru Situații de Urgență și Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al Comitetului comunal Certeju de Sus

Primarul comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara;

Având în vedere prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, a Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 481/2004, republicată privind protecția civilă, cu modificările ulterioare, a HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, a Ordinului comun nr. 638/420/2005 al ministrului administrației și internelor și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale și a Ordinului comun nr. 1178/2005 al ministrului administrației și internelor și nr. 1240/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Manualului Prefectului și a Manualului Primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații ;

În urma modificarii structurii aparatului propriu al primarului comunei Certeju de Sus; În temeiul prevederilor art. I, pct. 3, alin.3 din Legea nr. 15/2005 privind aprobarea O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și ale art. 68, alin.1, lit h și art. 71 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și

completată;

DISPUNE:

Art. 1. Se reorganizează Comitetul comunal Certeju de Sus, pentru Situații de Urgență, în următoarea componență:

Nr. ert.	Funcția în comitet	Numele și prenumele	Funcția la locul de muncă	
1	Președinte	CÎMPIAN PETRU ADRIAN	Primarul comunei	
2	Vicepreşedinte	BODREAN ADRIAN CRISTIAN	Viceprimarul comunei	
3	Membru	BUGI OVIDIU	Secretarul comunei	
4	Membru	MÎRZA ION	Sofer ,Şeful SVSU	
5	Membru	GAVRILĂ MIHAI HORIA	Seful postului local de politie	
6	Membru	BOLOGH FLOAREA SILVIA	Directorul Școlii Gimnaziale	
7	Consultant	ZOICA EUGEN AUREL	Inspector de specialitate	
8	Consultant	OPREAN ELENA CORNELIA	Referent de specialitate	

Art. 2. Se constituie Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Comitetului comunal Certeju de Sus, pentru Situații de Urgență, în următoarea componență:

Nr. crt.	Funcția în comitet	Numele și prenumele	Funcția la locul de muncă
1	Şeful Centrului Operativ	BUGI OVIDIU	Secretarul comunei
2	Locțiitor	GHERMAN ANUŞCA	Inspector
3	Membru	SORTAN CODRUTA MARIA	Inspector
4	Membru	BOGAR VALERIA	Inspector

Art.3. Dispozitia se poate contesta, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara , Sistemului de Gospodarire a Apelor Hunedoara si persoanelor desemnate.

PRIMAR CÎMPIAN PETRU ADRIAN

AVIZAT SECRETAR BUGI OVIDIU



ROMÂNIA JUDEȚUL HUNEDOARA PRIMĂRIA COMUNEI CERTEJU DE SUS PRIMAR

DISPOZITIANR. 157/2013

privind numirea domnului Mîrza Ion , șeful SVSU de la nivelul primăriei Certeju de Sus , în funcția de agent de inundații

Primarul comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara; Urmare a adresei nr.3553/PV/12.09.2013 a S.G.A Hunedoara; În temeiul prevederilor art.63, alin(5), lit.a) si e) si art. 68, alin. (1), din legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Numește pe domnul Mîrza Ion , șeful SVSU de la nivelul

primăriei Certeju de Sus în funcția de agent de inundații.

Art.2. Atribuțiile acestuia sunt reglementate prin H.G nr.846/2010 ,pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung și vor fi cuprinse în fișa postului domnului Mîrza Ion .

Art.3. Salariul de bază va rămâne neschimbat.

Art.4. Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara , S.G.A Hunedoara și domnului Mîrza Ion.

> CERTEJU DE SUS LA 20.09.2013

Primar CÎMPIAN PETRU ADRIAN





Avizat Secretar BUGI OVIDIU

C.L.S.U. CERTEJU DE SUS

A MEMBRILOR COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SI A CENTRULUI OPERATIV

313.11	Numele și prenumele		r uncita	N.	
		in comitet (centrul	la locul de muncă	INF. telefon	lefon
0.	1.	operativ)		(telefon fix si mobil e-mail)	de la domiciliu
	COMMENT	7.	3.	4,	(teleton fix si mobil)
	COMPETUL	COMITETULUI MUNICIPAL / ORĂSEN	ESC / COMUNAL PENTR	ORĂSENESC / COMUNAL PENTRII SITIIATII DE LIBORINE	5
	CIMPIAN PETRU ADRIAN	Drandint		STICALLI DE UKGENTA	
7,	BODREAN ADRIAN CRISTIAN	Vicentereditt	Primar	0254648714.0744337256	
	BUGIOVIDIU	Messigning	Viceprimar	0254648714 0744337753	0254648610
4.	MIRZA ION	n.iviemoru	Secretarul commei	0254648822 0740070128	
5.	BOGAR IOAN COSTICA	Membru	Referent ,Sef SVSU	025/46/0214	0254648613
6,	GHERMAN BLAJIOAN	Consultant	Referent	0234040/14	0722807379
	AUD TO THE TOTAL OF THE TOTAL O	Consultant	Referent	0254648714,0749079135	0254648583
		1			
Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în centrul operativ	Funcția de la locul de muncă	de la comision	
0.				(telefon fiv si mokil	de la domiciliu
	7.	2.		(e-mail)	(telefon fix si mobil)
	BUGI OVIDIU	Şeful centrului operativ	Secretar	4.	5.
-				2224040022,0/49079138	0254648613
	GHERMAN ANUSCA	Mamban			
1	SOUTH TOO	HIGHISTA	Contabil	0254648714,0749152781	0.254113017
	SORIAN CODRUTA	Membru	Inspector		0100114000
	BOGAR VALERIA		100000	0234648/14,0749152772	
	UNITED	Membru	Inspector	0254648714 074015077	

Intocmit,

Adminele, premunele, semnătura, stampila)

EEGI OVIDIU

S. PAINARIA S. I.

Atribuțiile Președintelui CLSU pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin, potrivit legii, în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, ghețuri, secetă hidrologică, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale pe cursuri de apă

- a) asigură personalul și condițiile necesare pentru instituirea serviciului de permanență și verifică modul de îndeplinire al acestui serviciu;
- b) asigură mijloacele necesare și stabilesc responsabilitățile pentru avertizarea și alarmarea populației din zonele de risc la inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;
- c) dispune **agentului de inundații** organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care îl prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;
- d) asigură, prin **agentul de inundații**, întocmirea planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din aceste planuri din care au fost excluse informațiile confidențiale pe pagina de internet a instituției și la sediul primăriilor;
- e) asigură, prin **agentul de inundații**, centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase și întocmirea și transmiterea rapoartelor potrivit prevederilor Anexelor nr. 8 și 9 la prezentul regulament;
- f) asigură, prin consiliile locale, fondurile necesare pentru constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaterea poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, pentru întreținerea și repararea construcțiilor hidrotehnice din administrare proprie și întreținerea albiilor cursurilor de apă în zona localităților;
- g) asigură realizarea și întreținerea corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile cursurilor de apă. din secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor;
- h) dispune agentului de inundații afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice precum și semnificația semnalelelor de alarmare acustică a populației;
- i) asigură, prin Serviciile voluntare pentru situații de urgență, supravegherea permanentă, pe timpul apelor mari a secțiunilor podurilor și podețelor subdimensionate de pe raza localității pentru prevenirea inundațiilor;
- j) organizează anual și ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor Comitetului local asupra atribuțiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea populației din satele aparținătoare comunelor;
- k) asigură fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare pentru situații de urgență cu materiale și mijloace specifice intervenției la inundații/aglomerări de ghețuri și accidente la construcții hidrotehnice;
- asigură întocmirea Proceselor verbale de calamități în vederea suplimentării surselor de apă potabilă pentru populație în perioadele de secetă hidrologică.

AGENTUL DE INUNDATII

Șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență îndeplinește funcția de agent de inundații la nivelul unității administrativ teritoriale.

Atribuțiile agentului de inundații:

a)colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unității teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare și a cursurilor de apă de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 b)asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor și pe pagina de internet a înstituției;

c)asigură întocmirea și transmiterea Rapoartelor operative și a celor de sinteză privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase, conform prevederilor Anexelor nr. 8 și 9 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor generate de inundații, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr.1.422/192/2012:

d)asigură organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe car :-l prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;

e)asigură afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CERTEJU DE SUS

LISTA cu numerele de telefon, fax, e-mail ale permanenței

Nr.	Numele, prenumele și funcția	De la locul de muncă
1.	Primar	tel. mobil 0744337256
	CIMPIAN PETRU ADRIAN	tel. fix 0254648714
		fax. 0254648720
		e-mail. primaria_certejudesus@yahoo.com
2.	Viceprimar	tel. mobil 0744337253
	BODREAN ADRIAN CRISTIAN	tel. fix. 0254648714
		fax. 0254648720
		e-mail. primaria_certejudesus@yahoo.com
3.	Secretarul CL	tel. mobil 0749079138
	BUGI OVIDIU	tel. fix. 0254648714
		fax. 0254648720
		e-mail. primaria_certejudesus@yahoo.com
4.	Șeful Postului local de Poliție	tel. mobil 0741531108
	GAVRILĂ MIHAI HORIA	tel. fix 0254648828
		fax.
		e-mail
5.	Şeful oficiului poştal	tel. mobil 0747013600
	KOCSIS VIOLETA	tel. fix 0254648833
		fax.
		e-mail
6.	Directorul școlii	tel. mobil 0743033431
	BOLOGH FLOAREA SILVIA	tel. fix 0254648715
		fax. 0254648715
		e-mail scoalacertej@yahoo.com

Întocmit,

(numele, prenumele, semnătura) BUGI OVIDIU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CERTEJU DE SUS

TABEL CU MIJLOACELE DE INTERVENȚIE

care pot fi asigurate de către agenții economici locali și repartizarea acestora pe zone inundabile


			Denumirea u asig	
Nr. ert.	Denumirea zonei inundabile (râul / localitatea)	Denumirea mijlocului de intervenție (buc)	Numele și prenumele persoanei de contact	numărul de telefon
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Valea Certejului	Incărcător frontal 1 Autobasculantă 2	C.N.C.A.F.MI NVEST S.A DEVA FILIALA CERTEJ Compodi Petru	0254648701 0722818073
2,	Perimetru iazuri şi terenuri limitrofe	Lopeți 4 Cazmale 1 Târnăcop 1 Căngi 2		
3.	Valea Nojagului și terenuri limitrofe abator	Cartepilar 1 Autospecială vidanjă 1 Lopeți 5 Mături 5 Saci plastic	S.C AGRO COMPANY SRL NOJAG Almăşan Cornel	0254210800 0728106671

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PRIMAR

CÎMPIAN PETRU ADRIAN

Schema Fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației în caz de fenomene hidrometeorologice periculoase la nivelul C.L.S.U. Certeju de Sus



c. Cod SIRUT	'A Comitetul local / Sate aparţinătoare	cursurile de apă de pe raza localității		Cauzele inundării	Număr telefon și fax, e-mail la primărie, post de poliție, școală, etc	Amplasament stație hidrometrică locală	BET CHINESE SETTIONS	mi locale apărare	de	Amplasament stație hidrometrică avertizoare/ post pluviometric avertizor	Mării	mi de apărare a	vertizoare	Timpul de propagare a viiturilor sau de concentrare a precipitațiilor periculoase de la postul pluviometric la	Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt amplasate. Caracteristici tehnice	Asigurările de calcul și de verificare ale construcț. hidrotehn. existente, cu debitele aferent (proiectate)
		Surse de risc la inundații: avarii și accidente la construcții hidrotehnice (diguri, baraje), exces de umiditate		(revărsare, scurgeri de pe versanți, exces de umiditate, avarie baraj)			CA FI COD CALBEN	CI F2	CP F3		NAME OF STREET O	CI F2 peri critice la pro S 35 l/mp/1 h 60 l/mp/3 h	50 l/mp/1 h	obiective		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
89240	WAR PERSONNEL CONTROL OF THE PERSON AND ASSESSMENT OF THE PERSON ASSES	ERTEJU DE SUS								Market Health Co			3 Kild Sandari			
89259	Sus		locuințe, sediu poliție și primărie, 3 brutării, EM Certej, stația de apă, stația de epurare, 3 poduri, rețea de înaltă tensiune, 50 ha teren agricol, 2 școli, dispensar sanitar-veterinar, 2 dispensare umane		Primărie 0254-648714 fax 0254-648720 Poliție 0254-648828 Școală 0254-648715										regularizare albie L=14 km AnPIF=1985 Deținător SGA Hunedoara	
			prin avarierea barajului se produce inundarea a 5 ha teren agricol												Baraj Făerag H=17 m latcor=40,0 m Lcor=65 m anrocamente și pământ vol util = 0,078 mil.mc supr.NNR = 2,98 ha An PIF=1964 Deținător CL Certeju de Sus	
89339	Vărmaga		50 gospodării, 30 ha teren agricol, 8 km DC, școala generală, 3 km rețele electrice, 3 km rețele telefonice	revarsare												
89302°	Nojag		40 gospodării, 20 ha teren agricol, 8 km DC, școala generală, 3 km rețele electrice, 3 km rețele telefonice, biserica ortodoxă, 2 unități comerciale, 2 km DJ	revarsare												() () () () () () () () () ()
89286	Hondol	pârâul Hondol	50 gospodării, 30 ha teren agricol, 1 pod DJ, 8 km DC, școala generală, 3 km rețele electrice, 3 km rețele telefonice	revarsare												æ
00000																
89320	Toplița	pârâul Toplița	18 gospodžrii	revarsare											多 种。	

1. Avertizare hidrologica COD GALBEN -Risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei neconducand la pagube semnificative, dar necesita o vigilenta sporita in cazurile de activitati sezoniere si/sau expuse la inundatii. Depasire COTE DE ATENTIE. COD PORTOCALIU - Risc de viituri generatoare de revarsari importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivitatilor si sigurantei bunurilor si persoanelor. Depasire COTE DE INUNDATIE;

COD ROSU -Risc de viituri majore. Amenintare directa si generalizata asupra sigurantei persoanelor si bunurilor. Depasire COTE DE PERICOL;

2.Avertizare meteorologica (COD VERDE -Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.

COD GALBEN -Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, remperaturi ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati); exista risc de cresteri de debite si niveluri;

COD PORTOCALIU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare vant, ploi abundente descarcari electrice, grindina, canicula, ger): exista risc de viituri pe raurile mici ;

COD ROSU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vante ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canisula, ger): exista risc de viituri majore;

PRIMAR CAMPIAN PETISONADRIAN

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR LA NIVELUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Măsuri pentru avertizarea- alarmarea populației la primirea avertizărilor hidrologice și meteorologice	Măsuri la atingerea: -cotei de atenție CA -faza I de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD GALBEN	Măsuri la atingerea: -cotei de inundație CI -faza a II a de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD PORTOCALIU	Măsuri la atingerea: -cotei de pericol CP -faza a III de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD ROSU	Măsuri după ieşirea din starea de urgență	Componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență	Responsabilitati privind evacuarea populatiei, a transmiterii fluxului informational	Lista podurilor și podețelor cu secțiuni de scurgere subdimensionată la care se asigură supraveghere continuă
-locul în care este amplasat mijlocul de alarmare: corp cladire primarie nr.236 -semnalul folosit pentru alarmarea populației: Semnalul "calamitate" -responsabilități pentru acționarea mijloacelor de alarmare : BODREAN ADRIAN CRISTIAN	zone potențial afectabile din revărsări de pâraie locale, revărsări de văi nepermanente, scurgeri de pe versanți. -Indepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile și de pe malurile cursurilor de apă și asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri și rigole. -Supravegherea cursurilor de apa, barajelor mici. -Elaborarea și transmiterea, conform fluxului, a	cu personal instruit precum si a bunei functionari a mijloacelor de comunicatiiPregătirea materialelor și mijloacelor de intervenție operativă și transportul lor în zonele critice.	localitatile apartinatoare. -Convocarea în ședință extraordinară, CLSU. -Asigurarea permanenței la primărie cu personal instruit. -Transportul materialelor, mijloacelor și forțelor de intervenție în zonele critice. -Acționarea motopompelor pentru evacuarea apei acumulate din subsolurile locuintelor. -Pregătirea spațiilor și mijloacelor pentru evacuarea populației și animalelor. -Ancorarea, de către unitățile de exploatare, a depozitelor de material lemnos aflate în zona formațiunilor torențiale și pe drumurile forestiere. -Asigurarea funcționării în condiții de siguranță, a instalațiilor hidromecanice de la barajele mici si supravegherea permanenta a acestora. -Efectuarea lucrărilor de supraînălțare și consolidare la baraje mici, indepartarea plutitorilor din sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor etc. -Supravegherea permanentă, a cursurilor de apa , barajelor mici, a	evaluariiAvizarea Proceselor Verbale de calamitati intocmite de detinatorii de constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilorElaborarea Rapoartelor de Sinteza privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, in maxim 20 de zile de la incetarea fenomenelor si transmiterea acestora conform fluxului informationalExecutarea de lucrări pentru îndepărtarea urmărilor inundațiilor	Compartimen t prevenire 8 Grupă intervenție autospecială 5 Echipe speciale de intervenții 3: Transmisiuni alarmare 2 Cercetare căutare 3 Deblocare salvare evacuare 5 Echipe de primă intervenție în satele aparținătoare	Responsabil evacuarea populației: primar CIMPIAN PETRU ADRIAN Responsabil asigurarea permanenței: viceprimar BODREAN ADRIAN CRISTIAN Responsabil cu transmiterea rapoartelor zilnice operative și a rapoartelor de sinteză cu evaluarea pagubelor: secretar BUGI OVIDIU	Nu este cazul

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CERTEJU DE SUS

TABEL CU MIJLOACELE DE INTERVENȚIE

care pot fi asigurate de către agenții economici locali și repartizarea acestora pe zone inundabile

	Di			nității care le gură
Nr. ert.	Denumirea zonei inundabile (râul / localitatea)	Denumirea mijlocului de intervenție (buc)	Numele și prenumele persoanei de contact	numărul de telefon
0.	1.	2.	3.	4.
1,	Valea Certejului	Incărcător frontal 1 Autobasculanță 2	C.N.C.A.F.MI NVEST S.A DEVA FILIALA CERTEJ Compodi Petru	0254648701 0722818073
2.	Perimetru iazuri şi terenuri limitrofe	Lopeți 4 Cazmale 1 Târnăcop 1 Căngi 2		
3.	Valea Nojagului şi terenuri limitrofe abator	Cartepilar 1 Autospecială vidanjă 1 Lopeți 5 Mături 5 Saci plastic	S.C AGRO COMPANY SRL NOJAG Almășan Cornel	0254210800 0728106671

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PRIMAR

CÎMPIAN PETRU ADRIAN

2014 - 2017

Stocul de materiale, scule, dispozitive, utilaje și mijloace de transport pentru apărare împotriva inundațiilor

Nr. Crt.	DENUMIREA MATERIALELOR ȘI MIJLOACELOR DE INTERVENȚIE	U.M.	Necesar	Existent	De completat
CAP.	A MATERIALE DE APĂRARE				
16.	Dulapi	m.c.	1	1	-
21.	Saci pentru pământ din cânepă, iută, polietilenă și sfoară pentru legat saci	buc.	100	100	7)
22.	Funii subțiri pentru asigurarea oamenilor și uneltelor Ø 15-10 mm	kg.	i,	1	-
23.	Piatră brută (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton, piatră 200 – 1000 kg/buc.	m.c.	3	3	-
25.	Folii de polietilenă (cantitatea de folie rezultată din aplicarea normativului se va aproviziona eșalonat, câte 1/5 din necesar)	m.p.	20	5	15
40.	Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reîncarcabili, felinare electrice 12-24V și alte mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezervă (încărcător acumulatori, baterii de rezervă, becuri, felinare electrice)	buc.	1	1	Ę
41.	Găleți sau canistre de 10-20 l și căni pentru apă	buc.	3	3	
44.	Cazmale cu cozi	buc.	2	2	
45.	Lopeți cu cozi	buc.	5	5	
46.	Târnăcoape cu cozi	buc.	2	2	
·7.	Sape cu cozi	buc.	2	2	
48.	Furci de fier cu cozi	buc.	2	2	
50.	Roabe metalice cu roți pe pneuri sau tărgi de lemn	buc.	2	2	
52.	Ciocane diferite	buc.	2	2	
53.	Cleşte de cuie combinat	buc.	2	2	
54.	Patent izolant	buc.	2	2	
55.	Barde pentru cioplit și topoare	buc.	3	3	
56.	Găleți pentru apă sau bidoane din plastic	buc.	3	3	
58.	Aparat foto	buc.	1	1	
60.	Rezervor combustibil	buc.	1	1	
65.	Telefoane mobile	buc.	10	10	
66.	Echipamente de prelucrare si transmitere automata a datelor (microcalculator PC, modem, telefax)	set	į.	Ī	
73.	Ruleta 20 – 50 m	buc.	2	2	
75.	Sirene, difuzoare pentru alarmă, inclusiv materiale necesare montării; portavoce	buc.	1	Ĭ	

83.	D MIJLOACE FIXE DIVERSE				
	Motopompe cu anexe și 150 ml conductă sau furtun	buc.	1	1	
84.	Motocositori (multifuncționale),	buc.	2	2	
85.	Utilaje terasiere (buldozer, excavator, screper, draglină cu cupă) și piese de schimb aferente Caterpilar	buc.	Ì	1	
86.	Tractor articulat forestier (TAF) pentru tractarea plutitorilor mari + cablu flexibil	buc.	1	1	
87.	Autobasculantă pentru transport materiale de intervenție	buc.	2	2	
93.	Încărcător frontal	buc.	1	1	
106.	Cizme de cauciuc scurte și lungi	per.	10	10	
107.	Mantale de ploaie cu glugă	buc.	10	10	
110.	Salopete din doc sau impermeabile	buc.	10	10	
113.	Mănuși de protecție	buc.	10	10	
115.	Pieptare avertizoare (reflectorizante)	buc.	10	10	
116.	Bocanci	buc.	10	10	
118.	Aparat radio + TV	buc.	2	2	
120.	Calorifere electrice	buc.	2	2	
CAP.	E MATERIALE ȘI MIJLOACE PENTR	U INTE	RVENŢI	E LA GHET	URI
126.	Prăjini din lemn de esență tare pentru dirijarea sloiurilor	buc.	5	5	
127.	Scânduri de rășinoase pentru asigurarea oamenilor (3-4 cm grosime, 20 cm lătime, 4-5 m lungime)	buc.	10	10	
135.	Cuie de diferite mărimi	kg.	2	2	
CAP.F	F MATERIALE ȘI MIJLOACE DE II		ENTIE P	ENTRU CO	OMBATERE A
EFEC	TELOR POLUĂRILOR ACCIDENTALE				
47.	Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbanți	buc.	10		10
48.	Vidanje	buc.	1	1	
62.	Baloţi paie	buc.	20	20	



PLAN DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHEŢURILOR

ȘI POLUĂRILOR ACCIDENTALE

a unităților economice din comuna CERTEJU DE SUS

1. S.C ECOINVEST S.R.L Deva "Planul de apărare împotriva inundațiilor , ghețurilor și poluărilor accidentale pentru iazul Valea Mealului și iazul Valea Mireșului , loc.Certeju de Sus , jud.Hunedoara PERIOADA :2014 - 2017

PLAN DE COMBATERE

A POLUARILOR ACCIDENTALE

al unităților economice de pe raza comunei CERTEJU DE SUS

1. S.C ECOINVEST S.R.L Deva "Planul de apărare împotriva inundațiilor , ghețurilor și poluărilor accidentale pentru iazul Valea Mealului și iazul Valea Mireșului , loc.Certeju de Sus , jud.Hunedoara

PERIOADA: 2014 - 2017

Măsurile de intervenție care se iau la nivelul comitetului local pentru situații de urgență, în cazul producerii unor poluări accidentale, precum și planurile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale de la folosințele de apă potențial poluatoare

Principalele măsuri care trebuie luate la nivel de comitet local pentru situații de urgență, în cazul producerii unor poluări accidentale ale resurselor de apă de suprafață și subterane, sunt :

- a) Întocmirea listei unităților și obiectivelor potențial poluatoare de pe teritoriul municipiului / orașului / comunei (iazuri de decantare, depozite de deșeuri, platforme de depozitare a unor produse toxice, hidrocarburi, alte deșeuri chimice, gropi de gunoi, etc. cu localizarea exactă a acestora);
- b) Măsuri pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale care se iau de către C.L.S.U.:

-înștiințarea operativă a Centrului operațional din cadrul ISU al județului Hunedoaea și a SGA Hunedoara, în cazul producerii unei poluări accidentale ;

-izolarea perimetrului;

- -identificarea sursei de poluare și a cauzelor poluării;
- -identificarea tipului poluantului (natura poluării și durata fenomenului);

-stoparea poluării;

- -cunoașterea situației hidrologice la momentul producerii poluării accidentale, a modului de propagare a undei de poluare, precum și a laboratoarelor de analize fizico-chimice și biologice autorizate de organele locale să efectueze analize privind calitatea apei ;
- -concentrarea forțelor și mijloacelor de intervenție la locul accidentului;
- -întocmirea listei utilizatorilor de apă din aval și înștiințarea acestora asupra poluării;
 - -introducerea unor restricții temporare la unii consumatori;
- -identificarea din timp a altor resurse de apă, din care să se poată alimenta populația și animalele ;
- -identificarea și cunoașterea principalelor caracteristici ale barajelor, derivațiilor, etc. în scopul diluării concentrației poluantului, dacă situația in pune acest lucru;
 - -neutralizarea poluării;
 - -decontaminarea perimetrului;
- c) Formații de intervenție pentru poluări accidentale, organizate de către C.L.S.U.
- d) Tabel cu stocul minim de mijloace și materiale de combatere a poluărilor accidentale, existente la C.L.S.U.

JUDEȚUL HUNEDOARA S.C. ECOINVEST S.R.L. Deva

SE APROBA

Grup de suport tehnic pentru situații de urgență generate de inundații Director S.G.A. Hunedoara

ing. Burjan Grigore

PLAN DE APĂRARE

ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR, GHEȚURILOR ȘI POLUĂRILOR ACCIDENTALE pentru iazul Valea Mealului și iazul Valea Mireșului, loc. Certej, jud. Hunedoara

PERIOADA: 2014 - 2017

DIRECTOR GENERAL ing.Rinder Marcel

INTOCMIT

VERIFICAT S.G.A. Hunedoara

ing. Lăsconi Aurica

ing. Mermezan Ana



S.C. "ECO INVEST" S.R.L. J20/1838/94; RO6821455

Deva, Str. Horea, Nr.68

Tel./Fax: 0254 / 230305



CERTIFICAT NR.106 ISO 9001;2008



CERTIFICAT NR. 398 CERTIFICAT NR. 528
ISO 14001:2005 SR OHSAS 18001:2008

CERT

uality

E:sediu@ecoinvestdeva.ro Nr. 1495 | II. 10. 20/3

DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL A S.C. ECOINVEST S.R.L Deva

Nr. 320 din 11.10 2013

În baza Legii nr.31/1990 privind infiintarea societatilor comerciale; Conform adresei nr.12.471/LAV/05.08.2013 transmisă de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;

DECID

Art.1. Se constituie Centrul Operativ pentru Situații de Urgență cu activitate nepermanentă, pentru iazurile Valea Mealu si Valea Miresului, loc.Certej, jud Hunedoara., în următoarea componență:

Nr.	Funcția	Numele și prenumele	Funcția
crt.	în comitet		la locul de muncă
1.	Președinte	ing.Rnder Marcel	Director General
2.	Vicepreședinte	ing. Prodan Vasile	Director Productie
3.	Membru	sing, Moise Dorin	Coord, Activ. Transport
4.	Membru	ing.Mermezan Ana	Resp. mediu
5.	Membru	ing.Lintoiu Dan	Sef Punct de Lucru

DIRECTOR GENERAL

ing.Rinder Marce

Se comunică:

- 1.Dosar dispoziții
- 2. Membrilor comisiei

S.C. ECOINVEST S.R.L. Deva Iaz Valea Mireşului şi iazul Valea Mealului

COMPONENȚA NOMINALĂ A MEMBRILOR CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

		Fun	ctia	Nr. tele	fon
Nr. ert.	Numele și prenumele	în comitet (centrul operativ)	la locul de muncă	de la serviciu (telefon fix si mobil, e-mail)	de la domiciliu (telefon fix si mobil)
0.	1	2.	3.	4.	5.
1.	Ing. Rinder Marcel	Președinte	Dir. General	0.254.230305 sediu@ecoinvestdeva.com	0722.241967
2.	Ing.Prodan Vasile	Vicepreședinte	Dir.Productie	0.254.230305 sediu@ecoinvestdeva.com	0722.538855
3.	Sing.Moise Dorin	Membru	Resp.Activ. Transp.	0.254.230305 sediu@ecoinvestdeva.com	0731.404951
4.	Ing.Mermezan Ana	Membru	Resp. Mediu	0.254.230305 sediu@ecoinvestdeva.com	0740.271403
5.	Ing.Lintoiu Dan	Membru	Sef Santier	0.254.230305 sediu@ecoinvestdeva.com	0735.311539

Director General ing. Rinder Marcel



JUDETUL HUNEDOARA
S.C. ECOINVEST S.R.L Deva
Iazul Valea Miresului si iazul Valea Mealului
loc.Certej
tel.0254/230305
fax 0254/230305

DATE CARACTERISTICE PENTRU ACTIUNI OPERATIVE ALE COMITETULUI LOCAL PENTRI SITUATII DE URGENTA

Cod SIRUTA	Comitetul local	Curs de apă/toate cursurile de apă de pe raza localității (permanente sau nepermanente), formațiuni torențiale	Obiective aflate în zone de risc la inundajii și accidente la construcții hidrotehnic	Cauzele inundării	Număr telefon și fax, e- mail la: primărie, post de poliție, școală, etc	Amplasament stație hidrome- trică locală	Mărimi locale de apăra-re			Amplasament stație hidrometrică avertizoare/ post pluviometric avertizor	Mărimi de apărare avertizoare			Timpul de propagare a viiturilor sau de concentrare a precipitațiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective	Lucrări hidrotehnice de apărare existente - caracteristici/cursul de apă pe care sunt amplasate. Caracteristici tehnice	și de verificare ale construcții-lor hidrotehnice
		Surse de risc la inundații: avarii și accidente la construcții hidrotehnice (diguri, baraje), exces de umiditate					CA	CI	CP		CA	CI	СР			
							F1	F2	F3		F1	F2	F3			CIFUL TALES AND A SERVICE
							COD GALBEN	COD PORTOCALIU	COD ROŞU		praguri critice la precipitații					
											COD GALBEN	17 COD PORTOCALLI	000 NSO			
												60 l/mp/3 ore	80 l/mp/3 ore			
	Primarie Certej	Valea Certejului si Râul Mures		revarsare	Primaria Certej : 0254/648714	- -	-	-				-	-			5%
		7	- stoc agregate - utilaje		Politia Certej: 0254.648828											
	-															

1. Avertizare hidrologica

COD GALBEN -Risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei neconducand la pagube semnificative, dar necesita o vigilenta sporita in cazurile de activitati sezoniere si/sau expuse la inundatii. Depasire COTE DE ATENTIE.

COD PORTOCALIU - Risc de viituri generatoare de revarsari importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivitatilor si sigurantei bunurilor si persoanelor. Depasire COTE DE INUNDATIE;

COD ROSU -Risc de viituri majore. Amenintare directa si generalizata asupra sigurantei persoanelor si bunurilor. Depasire COTE DE PERICOL;

2.Avertizare meteorologica

COD VERDE -Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.

COD GALBEN -Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, temperaturi ridicate) sunt obisnuite pentru zona respectiva, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitati); exista risc de cresteri de debite si niveluri;

COD PORTOCALIU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger): exista risc de viituri pe raurile mici;

COD ROSU -Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger): exista risc de viituri majore;

Intocmit. ing.Mermezan Ana Elena

Tabelul nr.3

SC. ECOINVEST S.R.L Deva Iazurile Valea Mealu si Valea Miresului

Fisa poluantului potențial

Nr. ert.	Denumirea poluantului	Limite admisibile			Periculoz	Posib. de combatere		
		Apa de suprafață	Apa potabilă	Apa subterană	Caracteristici periculoase	Măsuri de precauție necesare	Acțiunea	Mijloace necesare
1	Apa evacuată din iazuri	Susp 60mg/l Fe -5mg/l Sulf60 mg/l Metale grele Cu-5 mg/l, Zn-0,5 mg/l, Mn-1 mg/l, Cr-1 mg/l Cloruri -500 mg/l Valea Certejului	÷					1.Urmărirea comportării în timp a iazurilor 2. Intrețin. Iazului si respectarea lucrarilor propuse in proiectele tehnice de punere in sihuranta si ecologizare 3. Urmărirea calit. apei ev prin analize de laborator



Tabel nr.4

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR

Măsuri pentru avertizarea- alarmarea populației la primirea avertizărilor hidrologice și meteorologice	Măsuri la atingerea: -cotei de atenție CA -faza I de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD GALBEN	Măsuri la atingerea: -cotei de inundație CI -faza a II a de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD PORTOCALIU	Măsuri la atingerea: -cotei de pericol CP -faza a III de apărare la diguri și ghețuri -praguri de avertizare la precipitații COD ROSU	Măsuri după ieșirea din starea de urgență	Responsabilitati privind evacuarea populatiei si abunurilor materiale, a transmiterii fluxului informational
locul în care este amplasat mijlocul de alarmare: Primăria Certej -semnalul folosit pentru alarmare alarmare aeriană	- monitorizarea permanentă a nivelului Văii Certejului ; - inventarierea stocului de mijloace de apărare ;	- supraînălţarea cu saci de pământ sau nisip a unui dig în zona digului de coronament la iazurileValea Mealului şi Valea Mireşului; - asigurarea funcţionării sondelor inverse de evacuare a apelor pluviale; - supraveghere permanentă;	- avertizarea populației din zona aval de amplasamentele iazurilor; - organizarea permanenței a centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul S.C. ECOINVEST S.RL. Deva; - asigurarea mijloacelor logistice necesare (personal de intervenție, utilaje, autobasculante, etc.);	- îndepărtarea urmărilor poluării accidentale;	Responsabil evacuare ing.Lintoiu Dan Responsabil asigurarea permanenței: ing.Prodan Vasile
		(EST S.A.)			

DIRECTOR GENERAL ing Rinder Marcel

Componenta echipei de intreventie

Nr.	Numele, prenumele și funcția	De la locul de muncă
ert.	Director General	tel. mobil 0722.241967
1.	ing. Rinder Marcel	tel. fix 0254.230305
		fax. 0254.230305
		e-mail sediu@ecoinvestdeva.com
2.	Director Productie	tel. mobil 0722.538855
4,	ing. Prodan Vasile	tel. fix 0254,230305
		fax. 0254.230305
		e-mail sediu@ecoinvestdeva.com
3.	Coordonator transport	tel. mobil 0731.404951
٥.	sing. Moise Dorin	tel. fix 0254.230305
	Sing.	fax. 0254.230305
		e-mail sediu@ecoinvestdeva.com
4	Resp. Mediu	tel. mobil 0740.271403
4.	ing. Mermezan Ana	tel. fix 0254.230305
		fax. 0254.230305
		e-mail sediu@ecoinvestdeva.com
	Responsabil Obiectiv	tel. mobil 0735.311539
5.	Ing. Lintoiu Dan	tel. fix 0254.230305
		fax. 0254.230305
		e-mail sediu@ecoinvestdeva.com
	a 1 Year Ants	tel. mobil 0733.609448
6.	Conducător Auto Brelian Dinu	tel. fix 0254.230305
	Brellan Dinu	fax. 0254.230305
		e-mail sediu@ecoinvestdeva.com
	No. in tileie	tel. mobil 0720.739002
7	Mecanic utilaje Oprean Alexandri	tel. fix 0254.230305
	Opicali Monandi	fax. 0254.230305
		e-mail sediu@ecoinvestdeva.com

Întocmit ing. Mermezan Ana Elena/

Lista dotarilor si a materialelor necesare pentru eliminarea poluarii accidentale

Nr. crt.	Denumirea zonei inundabile (râul / localitatea)	Denumirea mijloacelor de intervenție (buc)
0.	1.	2.
1.	 Valea Certejului; Perimetrele iazurilor şi terenurile limitrofe acestuia; Gospodăriile din aval de iazuri; 	-Incărcător frontal 1buc -Autobasculantă 2 buc -Lopeți 4 buc -Cazmale 1 buc -Târnăcop 1 buc -Căngi 2 buc

Director General ing.Rinder Mercel

S.C. ECOINVEST S.R.L Deva Iazurile Valea Mealu si Valea Miresului

Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice și a echipelor de intervenție

Nr. crt.	Data când va avea loc instruirea	Locul	Numele pers. care asigură instruirea	Cine participă
1	02.12.2013	Sediu S.C. ECOINVEST S.R.L. Deva	ing. Mermezan Ana	Membrii comisiei + ecchipa de intervenție
2	01.07.2014	Sediu S.C. ECOINVEST S.R.L. Deva	ing. Mermezan Ana	Membrii comisiei + ecchipa de intervenție
3	10.01.2015	Sediu S.C. ECOINVEST S.R.L. Deva	ing. Mermezan Ana	Membrii comisiei + ecchipa de intervenție
4	10.01.2016	Sediu S.C. ECOINVEST S.R.L. Deva	ing. Mermezan Ana	Membrii comisiei + ecchipa de intervenție

Director General ing.Rinder Maecel

S.C. ECOINVEST S.R.L Deva Iazurile Valea Mealu si Valea Miresului

Responsabilitățile Comisiei Operative

Nr. crt.	Numele si prenumele	Responsabilitățiele conducatorilor
0.	1.	2.
1.	ing.Rinder Marcel	Convoacă și conduce centru operativ de combatere a poluărilor accidentale și după caz solicită sprijin altor unități specializate
2.	ing.Prodan Vasile	Asigură funcționarea utilajelor de intervenție și coordonează activitatea de combatere a poluărilor accidentale
3.	sing.Moise Dorin	Asigură și coordonează mijloacele auto pentru deplasarea centrului operativ și combaterea poluărilor accidentale
4.	ing.Mermezan Ana	Prelevează probe de apă și urmarește calitatea apei evacuate în emisar.
5.	ing.Lintoiu Dan	Participă la acțiunile dispuse de șeful centrului operativ de combatere a poluărilor accidentale.

Director General ing.Rinder Marcel R

S.C. ECOINVEST S.R.L Deva Iazul Valea Mealului și iazul Valea Mireșului

SCHEMA FLUXULUI INFORMAȚIONAL – DECIZIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ GENERATE DE INUNDAȚII, GHEȚURI ȘI POLUĂRI ACCIDENTALE

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA Tel. 0254.211850 ; Fax.0254. 215010 ; 0254.215099

Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Iancu de Hunedoara" Județul Hunedoara

Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara Tel.0254. 21177 ;0254. 215740 Fax.0254. 211536 ; E-mail : dispecer@sgahd.dam.rowater.ro Centrul Operațional pentru Situații de Urgență Tel.0254. 21422 ;0254. 214221 Fax.0254. 211212 E-mail: procivhd@yahoo.com

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Primărie Certej Tel.0254.648714 Fax 0254.648720 Poliția Certej Tel.0254,648828 S.C. ECOINVEST S.R.L. Deva

Tel.0254.230305 Fax 0254.230305 e_mail

:sediu@ecoinvetdeva.com

Director General ing Rinder Maercel

PLAN DE COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE

Măsurile de intervenție care se iau în cazul producerii unor poluări accidentale, precum și planurile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale de la folosințele de apă potențial poluatoare

S.C. ECOINVEST S.R.L Deva

Folosința de apă - Valea Certejului

Loc.Certej, jud.Hunedoara

Cod fiscal: J20/1838/1994; CUI: RO 6821455

Curs de apă în care se evacuează apele uzate : Valea Certejului Tel. al seviciului de permanență : 0254.230305 ; 0722.538855

Iazurile de decantare din perimetrul minier Certej au ca posibile surse de poluare accidentală apa provenită din precipitațiile atmosferice, care în cazul unor fenomene meteo în exces poluează Valea Certejului care se deversează în râul Mureș prin antrenarea sterilului din corpul acestora cât și zonele limitrofe perimetrelor iazurilor.

Principalele măsuri care trebuie luate în cazul producerii unor poluări

accidentale ale resurselor de apă de suprafață și subterane, sunt :

 a) Întocmirea listei obiectivelor potențial poluatoare cu localizarea exactă a acestora;

- iazul Valea Mireșulu localizat pe partea stângă a D.J.Soimuș - Certej.In cazul producerii unor fenomene meteo în exces poate polua cu steril din corpul iazului,care conține metale grele și reactivi de flotație folosiți în uzina de preparare Certej terenurile limitrofe acestuia și Valea Mireșului care se deversează în Valea Certejului.

- iazul Valea Mealului localizat pe partea dreaptă a D.J.Soimuş -Cetej. În cazul când apar fenomene meteo în exces acesta poate polua cu steril antrenat din corpul iazului perimetrele limitrofe acestuia de pe raza


localității Certej și Nojac;

- Valea Certejului se încarcă cu suspensii, reziduu fix, metale grele care se deversează în râul Mures :
- b) Măsuri pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale care se iau
- -înștiințarea operativă a Centrului operațional din cadrul I.S.U al județului Hunedoara și a S.G.A Hunedoara, în cazul producerii unei poluări accidentale;
 - -izolarea perimetrului;
 - -identificarea sursei de poluare și a cauzelor poluării ;
- -identificarea tipului poluantului (natura poluării și durata fenomenului);
 - -stoparea poluării;
- -cunoașterea situației hidrologice la momentul producerii poluării accidentale, a modului de propagare a undei de poluare, precum și a laboratoarelor de analize fizico-chimice și biologice autorizate de organele locale să efectueze analize privind calitatea apei ;
- -concentrarea forțelor și mijloacelor de intervenție la locul accidentului;
- -întocmirea listei utilizatorilor de apă din aval și înștiințarea acestora asupra poluării ;
 - -introducerea unor restricții temporare la unii consumatori;
- -identificarea din timp a altor resurse de apă, din care să se poată alimenta populația și animalele ;
- -identificarea și cunoașterea principalelor caracteristici ale barajelor, derivațiilor, etc. în scopul diluării concentrației poluantului, dacă situația impune acest lucru;
 - -neutralizarea poluării;
 - -decontaminarea perimetrului ;
- c) Formația de intervenție pentru poluări accidentale
- 1.ing.Rinder Marcel Director General
- 2.ing. Prodan Vasile Director Productie
- 3.ing. Lintoiu Dan Sef Santier
- 4.sing. Moise Dorin Coordonator Activitate Transport
- 5.ing. Mermezan Ana Resp. mediu
- 6. Oprean Alexandru mecanic utilaje
- 7.Brelian Dinu Conducător Auto
- d) Tabel cu stocul minim de mijloace și materiale de combatere a poluărilor accidentale existente la unitate.
- -Incărcător frontal 1 buc
- -Autobasculantă 2 buc
- -Lopeți 4 buc

AHTREPREHOR SC ECONIVEST SEL

PLAN DE SITUATIE 1AZ VALEA MEALU PROBE AER, APA Si SOL

TIRMA DE DIRIGENTIE SC WEST LAND COMPANYSEL



Responsabil Protechia mediului Ing Mermezan Ana Elena

Siriginte Coordonale & NEGOTIU & ANDREI

May SERIAC NR. 0240 NR. 0240

- -Cazmale 1 buc
- -Târnăcop 1 buc -Căngi 2 buc

Intocmit ing. Mermezan Ana

